

Easyline® Edge Farbsprühdosen

Artikelnummer: 522001

Produktbeschreibung / Anwendung**Beschreibung**

- Schnell trocknende, verschleißfeste Linienmarkierungsfarbe mit Halbglanz-Finish
- Hervorragende Haftungs- und Haltbarkeitseigenschaften
- Exzellente Deckkraft, hochergiebig
- Lässt sich leicht, sauber und wirtschaftlich auftragen
- Sorgt mit seinem einzigartigen Treibgassystem die Gesamtlebensdauer der Dose hindurch für höchste Linienqualität durch konstanten Druck
- Beständig gegen Öl, Benzin und Schmiermittel sowie die meisten Chemikalien

**Anwendung**

Für innen und außen geeignet.

Technische Daten

Taber Abnutzung 24 Stunden:	142
Weiß 7 Tage:	89
Ergiebigkeit bei 50 mm Linienbreite:	70 – 110 m
Lagerfähigkeit:	2 Jahre
Elastizität (Kegeldorn)	ausgezeichnet
Maximale Chemikalienbeständigkeit:	7 Tage
Harztyp:	Epoxyd Ester
Inhalt:	750 ml

Trockenzeit

Berührungstrocken:	10 Minuten
Oberflächentrocken:	30 Minuten
Ganz trocken:	70 Minuten
Ausgehärtet:	4 Stunden
Fahrzeugverkehr:	12 Stunden

Oberflächenbearbeitung

Alle Oberflächen sollten vor dem Auftrag sauber, trocken und staubfrei sein. Stark verschmutzte/fettige Oberflächen sind mit einem geeigneten Entfettungsmittel (z.B. Hochleistungsreiniger) zu reinigen, nach Gebrauch mit Wasser abzuwaschen und anschließend trocknen lassen. Bei glatten Oberflächen, wie z.B.

Fliesen muss die Oberfläche leicht angeraut oder angeätzt werden, damit eine optimale Haftung erzielt wird.

Stahloberflächen

Diese sind vor dem Auftrag gründlich zu reinigen. Die Oberfläche nach Möglichkeit etwas anrauen, damit die Farbe besser haftet.

Teer

Teerschichten sollten vor dem Aufbringen schon einige Zeit (mind. 1-2 Monate) gealtert sein und es sollten keine bitumösen Flüssigkeitsspuren mehr an der Oberfläche zu sehen sein. Anderenfalls kann es zu Ablösungserscheinungen und Farbveränderungen kommen. Bei relativ neuen Teerschichten die Linien zweimal ziehen: Zuerst relativ schnell und nicht vollständig deckend, ca. 1 Stunde trocknen lassen und dann erneut langsam und deckend auftragen. Damit ergibt sich eine optimale Deckkraft und Haltbarkeit.

Beton

Die Oberfläche ist vor Gebrauch gründlich zu reinigen. Bei neuem oder glattem Beton ist die Oberfläche vor dem Aufbringen der Farbe leicht aufzurauen oder anzuätzen, damit die Farbe dauerhaft hält. Für den Ätzzvorgang empfehlen wir Ätzungsmittel. Eine volle Aushärtung einer neuen Betonfläche ist ebenfalls Voraussetzung für eine erfolgreiche Markierung. Wir empfehlen eine Aushärtezeit zwischen 3 und 6 Monaten. Hierbei sind klimatische Verhältnisse maßgebend, wie z. B. Temperatur und Belüftung. Bei Betonoberflächen mit harzhaltigen Bindemitteln, imprägnierten oder versiegelten Oberflächen ist eine vom Hersteller empfohlene Grundierung einzusetzen oder die Oberfläche abzuschleifen, damit sich die Farbe mit dem Boden verbinden kann. Wird die Oberfläche nicht entsprechend behandelt, kann sich die Farbe nach kurzer Zeit wieder ablösen, und die Abriebfestigkeit ist stark eingeschränkt.

Sicherheitshinweise

Achtung!

Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über +50 °C schützen. Nicht gegen Flammen oder auf glühenden Gegenstand sprühen. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen. Ohne ausreichende Lüftung Bildung explosiver Gemische möglich. Anwendung nur nach Gebrauchsanweisung. Bitte nur restentleert den Sammlungen des Dualen Systems zuführen. Vor Gebrauch ist das Sicherheitsdatenblatt einzusehen.

Anwendung

Die Dose schütteln, bis die Mischkugeln frei sind; dann mindestens 1 Minute lang weiter schütteln, um sicherzustellen, dass die Farbe homogen ist und kein Bodensatz zurückbleibt. Sprühkopf (Düse) aufsetzen und sicherstellen, dass die Düse nicht verstopft ist. Falls die Düse verstopft ist Ersatzsprühkopf aufsetzen. Auf keinen Fall versuchen, die Farbe mit einer Nadel oder ähnlichen Gegenständen zu entfernen, weil dies wahrscheinlich zur Beschädigung der Düse führt und die Linienschärfe beeinträchtigt wird. Die (mit einer Düse versehene) Dose in den Airblow Applikator einsetzen. Gebläse einschalten.

Nach Gebrauch

Gebläse ausschalten.

Die Dose stets aus dem Applikator entfernen. Bei aufrechter Dose den Sprühkopf 3-5 Sekunden lang drücken, um Farbrückstände zu beseitigen.

Easyline® Edge Farbsprühdosen stets liegend und an einem kühlen Ort lagern, damit die Dose keiner direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist.

Entfernen von Easyline® Edge Farben

Wenn Sie die Easyline® Edge-Farbe aus irgendeinem Grund entfernen wollen (z.B. wenn eine Linie an falscher Stelle aufgetragen wurde), ein Marken-Abbeizmittel auf Lösungsmittelbasis benutzen und die Anleitung auf der Dose befolgen. Auf porösen Oberflächen ist unter Umständen mehr als eine Anwendung des Abbeizmittels erforderlich.

■ Gewährleistung und Haftung

Unsere Angaben und Empfehlungen basieren auf dem heutigen Wissensstand. Änderungen und Ergänzungen sind jederzeit möglich. Da der Einsatz unserer Produkte außerhalb unserer Einflussmöglichkeiten liegt, übernehmen wir keinerlei Haftungsansprüche.